

## **Разъединитель типа РЛНД на напряжение 10 кВ**

Разъединители типа РЛНД предназначены для универсального использования в высоковольтных сетях и на открытых подстанциях переменного тока частотой 50 Гц, секционирования сетей и отсоединения от сети потребителей без тока нагрузки, для образования видимого промежутка в линии. Комплектно с разъединителями поставляется привод (далее именуемый приводом или ПРНЗ).

Разъединители изготавливаются в виде трехполюсного или двухполюсного аппарата, каждый полюс которого имеет одну неподвижную и одну подвижную колонки, с разворотом главных ножей в горизонтальной плоскости. Для управления разъединителями служит ручной привод типа ПРНЗ-10 УХЛ1 или ПРНЗ-2-10 УХЛ1 (для разъединителя с двумя заземляющими ножами).

Привод – рычажный механизм, предназначенный для ручного включения и отключения разъединителей.

Средний срок службы разъединителей до первого среднего ремонта 10 лет при условии не выработки механического ресурса.

Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учётом влияния ветра и гололёда не более 200 Н.

### **Условия эксплуатации:**


Разъединители предназначены для эксплуатации в следующих условиях:

- высота над уровнем моря до 1000 м;
- температура окружающей среды от минус 45 до плюс 40 °C;
- среднегодовое значение относительной влажности воздуха 80% при температуре плюс 15 °C;
- максимальное давление ветра 700 Па (соответствует скорости ветра 34 м/с) при отсутствии гололёда;
- максимальное давление ветра 140 Па (соответствует скорости ветра 5 м/с) при образовании на поверхностях корки льда толщиной до 10 мм.

Максимальная суммарная механическая нагрузка на выводы одного полюса (от присоединяемых проводов с учётом ветровых нагрузок и образования льда) 200 Н при условии равномерного её распределения по выводам.

Разъединители не предназначены для эксплуатации при сильных тряске, вибрации или ударах.

## Структура условного обозначения РЛНД



## Технические характеристики РЛНД

Наименование	Значение			
	РЛНД 10кВ 400А	РЛНД 10кВ 200А	РЛНД 10кВ 630А	РЛНД 20кВ 400А
Номинальное напряжение, кВ	10		20	
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12		24	
Номинальный ток, А	400	200	630	400
Ток электродинамической стойкости, кА	25	15, 75	25	25
Ток термической стойкости, кА: - для ножей заземления в течение 1с	10	6,3	10	10
- для главных ножей в течение 3с	10	6,3	10	10

**Разъединители РЛНД наружной установки горизонтально – поворотного типа с подвижным контактным выводом на поворотной колонке ТУ 16 – 92 ВИЕЛ.674212.001 ТУ**  
**г. Минск, МЭТЗ им. Козлова**

Тип изделия	Рис.	Обозначение	Номин. ток, А	Наличие монтаж. кронштейнов для установки на опоре СВ-110-35	Масса с КМЧ, кг.	Тип изоляции	Примечание
<b>Трехполюсные РЛНД на 10 кВ с одним заземлителем со стороны поворотной колонки Привод ПРНЗ-10 заказывается отдельно</b>							
РЛНД.1 – 10.II/400 У1	1	ВИЕЛ.674212.001 -02	400	--	46	Фарфор	
		-10		+	83		
		-06	200	--	46		
		-14		+	83		
		ВИЕЛ.674212.019 -04	630	--	47	Полимер	
		-06		+	84		
		ВИЕЛ.674212.020 -02	400	--	37		
		-10		+	74		
РЛНД.1 – 10.IV/630 У1	2	-06	630	--	38		
		-14		+	75		
<b>Трехполюсные РЛНД на 10 кВ с двумя заземлителями Привод ПРНЗ-2-10 находится в составе РЛНД</b>							
РЛНД.2 – 10.II/400 У1	2	ВИЕЛ.674212.008 -01	400	--	55	Фарфор	
		-07		+	92		
		-03	200	--	55		
		-09		+	92		
		-05	630	--	56	Полимер	
		-11		+	93		
		ВИЕЛ.674212.021 -01	400	--	43		
		-05		+	80		

Тип изделия	Рис.	Обозначение	Номин. ток, А	Наличие монтаж. кронштейнов для установки на опоре СВ – 110 – 35	Масса с КМЧ, кг.	Тип изоляции	Примечание
РЛНД.2 – 10.IV/630 У1	2	ВИЕЛ.674212.021 -03	630	--	44	Полимер	
		-07		+	81		
<b>Двухполюсные РЛНД на 10 кВ с одним заземлителем со стороны поворотной колонки. Привод ПРНЗ – 10 заказывается отдельно</b>							
РЛНД.1 – 2 – 10.II/400 У1	3	ВИЕЛ.674212.001 -03	400	--	33	Фарфор	
		-11		+	70		
РЛНД.1 – 2 – 10.II/200 У1		-07	200	--	33		
		-15		+	70		
РЛНД.1 – 2 – 10.II/630 У1		ВИЕЛ.674212.019 -05	630	--	34		
		-07		+	71		
РЛНД.1 – 2 – 10.IV/400 У1		ВИЕЛ.674212.020 -03	400	--	28	Полимер	
		-11		+	65		
РЛНД.1 – 2 – 10.IV/630 У1		-07	630	--	29		
		-15		+	66		
<b>Трехполюсный РЛНД на 20 кВ с одним заземлителем со стороны поворотной колонки (неподвижный контактный вывод на поворотной колонке). Привод ПР-2Б-01 находится в составе РЛНД</b>							
РЛНД.1 – 20.II/400 У1	8	ВИЕЛ.674213.009 -04 (блок – замки привода А13 – А2)	400	--	71	Полимер	
		-05 (блок – замки привода А13 – Б4)					
		-06 (блок – замки привода А13 – Б4)					

**Габаритные, установочные,  
присоединительные размеры РЛНД**




Рисунок 1- Разъединители РЛНД.1  
(трехполюсные ) с одним заземляющим ножом





Рисунок 2- Разъединители РЛНД.2  
(трехполюсные ) с двумя заземляющими ножами




\*Размеры для справок  
К – место заземления

Рисунок 3 - Разъединители РЛНД.1-2 (двуухполюсные) с одним заземляющим ножом

## Структура условного обозначения РЛНД

**РЛНД. X – X – 10. X/X У1**



## Технические характеристики РЛНД

Наименование	Значение			
	РЛНД 10кВ 400А	РЛНД 10кВ 200А	РЛНД 10кВ 630А	РЛНД 20кВ 400А
Номинальное напряжение, кВ		10		20
Наибольшее рабочее напряжение, кВ		12		24
Номинальный ток, А	400	200	630	400
Ток электродинамической стойкости, кА	25	15, 75	25	25
Ток термической стойкости, кА:				
- для ножей заземления в течение 1с	10	6,3	10	10
- для главных ножей в течение 3с	10	6,3	10	10





Рис. 5 – Привод ПРН3 - 10 УХЛ1 с блок – замком и запорным болтом


Обозначение привода ПРН3 – 10	Рис.	Секреты блок - замков	Масса с КМЧ, не более, кг.
6ВЩ.207.010	4	A2 – A13	5,95
-01	5	Болт – А13	5,62
-06		Болт – Б4	




Масса с КМЧ – 9,0 кг, не более

Рис. 6 – Привод ПРНЗ-2-10 УХЛ1 6ВЩ.207.018 с тремя блок – замками  
А13 – Б4 – А13

**Вариант установки разъединителей РЛНД 10 кВ  
с приводами ПРН3 на опоре типа СВ-110-35**



### Монтажные части для установки РЛНД на опоре СВ-110-35



Наименование	Обозначение	Кол. шт.
Кронштейн разъединителя РЛНД	5ВЩ 120.183 -01	1
Хомут кронштейна разъединителя	5ВЩ 145.025	2
Траверса трехполюсного РЛНД	5ВЩ 120.191	1
Траверса двухполюсного РЛНД	5ВЩ 120.191 -01	1
Кронштейн привода ПРНЗ	5ВЩ 120.184 -01	1
Хомут кронштейна привода	5ВЩ 145.025 -01	2

Сварные швы по ГОСТ 5264 - 80. Места сварки зачистить от цинкового покрытия



1 - разъединитель; 2 - привод; 3 - труба 25x3,2 ГОСТ 3262 - 75; 4 - трубка из комплекта ПРНЗ с наружным диаметром 33,5мм.; 5 - трубка - муфта из комплекта ПРНЗ; 6 - ось, 7 - шплинт из комплекта ПРНЗ; 8 - кронштейн разъединителя; 9 - кронштейн привода; 10 - хомут кронштейна разъединителя; 11 - хомут кронштейна привода; 12 - гайка M16; 13 - шайба 16; 14 - болт M12; 15 - гайка M12; 16 - шайба 12.65Г; 17 - шайба12; 18 - траверса.

Примечание:

- Если вместо трубы поз. 3 используется труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75, то трубки-муфты 5 не применяются.
- После приварки труб к приводу дополнительная подрегулировка сочленяемости контактов главных и заземляющих цепей РЛНД может быть произведена за счет овалов в фланцах выходных валов привода в местах Р.


Рис. 7 РЛНД 10 кВ с приводом ПРНЗ

**Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса  
РЛНД на 20 кВ 400А**




Размеры для справок  
Масса – 61 кг, не более  
M – места строповки

**Вариант установки разъединителя РЛНД.1-20.П/400 У1  
с приводом ПР-2Б-01**



Размеры для справок


Места сварки зачистить от  
цинкового покрытия



Блок-замок

8-труба 32×3,2 ГОСТ 3262-75 9-болт M12×60; 10-шайба 12;  
11-шайба 12.65Г; 12-гайка M12; 13 – вставка (поставляется  
комплектно)

Рис. 9



Обозначение привода ПР-2Б-01	Секреты блок – замков
ВИЕЛ.303 333.001	A13 – A2
-01	A13 – Б4
-02	A13 – запорный болт

Масса – 10 кг, не более  
 23 - уголок; 24 - вал выходной; 25 - втулка; 26 - фиксатор;  
 27 – блок - замок; 28 - рукоятка; 29 - пластина блокировочная

Рис. 10

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по техническим параметрам разъединителей типа РЛНД.1 и РЛНД.2 на 10 кВ  
с рычажными приводами ПРНЗ-10 и ПРНЗ.2 – 10.  
производства Минского электротехнического завода им. Козлова

1. Заказчик \_\_\_\_\_

2. Тип разъединителя (нужное отметить)

РЛНД.1 (с одним заземл. ножом) <input type="checkbox"/>	РЛНД.2 (с двумя заземл. ножами) <input type="checkbox"/>
---	--

3. Количество разъединителей \_\_\_\_\_ шт.

4. Номинальный ток (нужное отметить):

200А <input type="checkbox"/>	400А <input type="checkbox"/>	630А <input type="checkbox"/>
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

5. Количество полюсов на один разъединитель (нужное отметить):

2 <input type="checkbox"/> (только для РЛНД.1)	3 <input type="checkbox"/>
--	----------------------------

6. Тип изоляторов (нужное отметить):

Фарфоровые		Полимерные	
С4–80–II–УХЛ1		ИОСК 4/10–IV–4 УХЛ1	
200А <input type="checkbox"/>	400А <input type="checkbox"/>	630А <input type="checkbox"/>	400А <input type="checkbox"/> 630А <input type="checkbox"/>

7. Количество механических блок – замков привода и секреты ключей (нужное отметить):

ПРНЗ – 10		ПРНЗ–2–10		Или указать необходимое
1 блок–замок A13 + болт <input type="checkbox"/>	1 блок–замок Б4 + болт <input type="checkbox"/>	2 блок–замка A2 + A13 <input type="checkbox"/>	3 блок – замка Б4 + 2 A13 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Наличие монтажных кронштейнов для установки на опоре типа СВ–110–35 (нужное отметить):

+ <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>
----------------------------	----------------------------

9. Доставка (нужное отметить): самовывоз  доставка по ж/дороге   
доставка автотранспортом

Должность, ФИО, конт. телефон \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_